



INGV
terremoti
vulcani
ambiente

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Il Direttore

Al Dott. Giorgio Capasso - Responsabile Unico del Procedimento
Alla Dr.ssa Maria Corvo Responsabile dei servizi amministrativi
Alla Gestione sito Web
LL.SS

Oggetto: Procedura di autorizzazione per integrazione valore del servizio di riparazione strumentazione (Factory Rexalibration) DLT-100 per analisi isotopiche ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs 56/2017.

Si trasmette, per il seguito di competenza, il Decreto n. 140 del 10/11/2017 concernente l'affidamento in oggetto.

Cordiali saluti.

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV
Protocollo Generale - U
N. 0014941
del 10/11/2017**



Dott. Francesco Italiano

Sezione di PALERMO

Via Ugo La Malfa, 153

90146 PALERMO | Italia

Tel.: +39 0916809281

Fax: +39 0916809449

ao0.palermo@pec.ingv.it

www.pa.ingv.it



INGV
terremoti
vulcani
ambiente

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Decreto n. 140/2017

OGGETTO: Procedura di autorizzazione per integrazione valore del servizio di riparazione strumentazione (Factory Rexalibration) DLT-100 per analisi isotopiche da effettuarsi con il sistema dell'affidamento diretto ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016. **Nomina RUP.**

IL DIRETTORE

CONSIDERATO il Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381, con il quale è stato istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;

VISTA la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca" in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 90 del 21 marzo 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica emanato con Decreto del Presidente n. 366 del 6 novembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale, così come modificato con delibera CdA n. 237/2016;

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'INGV 2015 -2017;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il D.Lgs n. 218 del 25 novembre 2016 (semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge del 7 agosto 2015 n. 124);

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione di Palermo n.51 del 06/06/2016. - prot. n. 7193 con il quale si è autorizza l'avvio della procedura di acquisto inerente al servizio di riparazione strumentazione DLT-100 negli USA, nonché la contestuale nomina, del Responsabile Unico del Procedimento del Dott. Giorgio Capasso;

VISTO il Decreto di Aggiudicazione n. 55 del 16/06/2017 del servizio suindicato alla società ABB Inc.- Los Gatos Research - 3055 Orchard Drive - San Jose , CA 95134;

VISTA la relazione presentata dal Dott. Giorgio Capasso, con la quale si rende noto che il servizio di riparazione strumentazione(Factory Recalibration) DLT -100 ha richiesto la sostituzioni di ulteriori pezzi di ricambi oltre a quelli indicati e preventivati nel buono d'ordine n. 5281 del 22/05/2017 prot. 7812 con un maggior aggravio di spesa;

CONSTATATO, conseguentemente, che l'INGV-PA deve dare corso all'iter procedimentale finalizzato all'approvvigionamento riguardante il servizio in oggetto;

90146 PALERMO | Italia

Tel.: +39 0916809281

Fax: +39 0916809449

ao0.palermo@pec.ingv.it

www.pa.ingv.it



INGV
terremoti
vulcani
ambiente

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

CONSIDERATA la necessità di procedere ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 alla nomina del Responsabile del Procedimento (RUP) con compiti di vigilanza sulla attività istruttoria per la corretta esecuzione delle attività in argomento;

VISTO il curriculum del Dott. Giorgio Capasso, dipendente in servizio presso l'INGV Sezione di Palermo;

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in questione e **non sono** stati riscontrati i predetti rischi pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

RITENUTO di determinare quale importo massimo dell'affidamento € 2450,00;

VISTO l'atto proposto di prenotazione impegno n. 11725;

DECRETA

- di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 l'integrazione del servizio di riparazione strumentazione DLT-100 con importo presunto pari ad € 2450,00 a cui **non sono previsti costi di sicurezza**;
- che non sussistono criteri di sostenibilità energetica e ambientale, di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016, da applicare alla presente procedura di affidamento diretto;
- che il Dott. Giorgio Capasso dipendente presso la Sezione di Palermo dell'INGV, è nominato Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla procedura del presente Decreto;
- il RUP svolgerà tutti i compiti relativi alle fase, dell'affidamento, dell'esecuzione della servizio in argomento previste dalle disposizioni del Codice che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- di acquisire n. 1 **offerta economica** per l'esecuzione del servizio in oggetto, per le ragioni indicate in premessa.

Il Direttore
(Dott. Francesco Italiano)

Sezione di PALERMO

Via Ugo La Malfa, 153

90146 PALERMO | Italia

Tel.: +39 0916809281

Fax: +39 0916809449

ao.palermo@pec.ingv.it

www.pa.ingv.it