

Il camminamento epimurale tra il torrione nord e la Porta XVIII

Lungo l'asse stradale lastricato che mette in comunicazione il torrione settentrionale con la Porta XVIII, si nota un evidente innalzamento del livello del terreno (punto di misura: 21), riscontrabile sia lungo le pareti esterne delle porzioni giacenti dei ballatoi, che nella residua porzione d'alzato della Porta XVIII (punti di misura: 22, 17, 16).

Anche in questo caso, si nota il forte inarcamento del paramento murario ovest (punto di misura: 19), producendo una importante frattura centrale che si riscontra specularmente nel paramento murario est e nell'intersezione del muro con la scala che conduce al piano di calpestio della grande galleria (punto di misura: 8) (Figura 16).




Figura 16. Punti di misura 18, 19, 20, 21: panoramica dell'asse stradale del camminamento epimurale tra il torrione nord e la Porta XVIII. Si notano evidenti spinte verso l'interno (freccie gialle), un innalzamento del piano di calpestio (linea celeste) e della crepidine della pavimentazione stradale (freccia gialla).